

Трибологические свойства рабочих растворов СОЖ Лабрия

Показатели	Лабрия-1 <i>Разбавление водой 1:30</i>	Лабрия-2 <i>Разбавление водой 1:50</i>	Лабрия-3 <i>концентрат</i>
Рк, кгс	80	80	56
Рс, кгс	100	100	150
Диаметр пятна износа, мм	0,75	0,70	0,61